

PROPOSTA DE PREÇO

À
COMISSÃO DE PREGÕES
CARIRÉ - CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019/DIV - PP.

Data: 08/05/2019 ÀS 09:00 horas

Razão Social: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME

CNPJ: 19.599.914/0001-49

Endereço: Rua São Domingo, 714 ap. 101, alto dos 14 Ipu - Ceará

CEP: 62.250-000

Fone: (88) 99917-3009

Banco: Caixa Econômica Agencia N°.:1423 Conta Corrente N°.:1530-7

**1 - OBJETIVO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREIVA NAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO COM ATÉ 30% DO VALOR DO PRODUTO EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante dos Anexos do Edital.

2 - ORÇAMETO DETALHADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD TOTAL DE APARELHOS	QTD DE MANUTENÇÃO PREVISTAS	VALOR MED. UNT	VALOR MÉDIO ESTIMADO
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT SYSTEM 7.500 BTUS MARCA:GREE	SER	3	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR DE 7.500 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM MARCA GREE.	SER	3	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR 220V/60HZ SPLIT-7.000 BTUS MARCA GREE	SER	5	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME CNPJ: 19.599.914/0001-49


RUA SÃO DOMINGOS, 714 AP. 101 CONTATO: 88-99917-3009


ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250-000 88-99405-5130

000

EMAIL:

daniloipu2000@hotmail.com






4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR 220V/60HZ SPLIT 7.000 BTUS MARCA GREE	SER	5	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO TIPO JANELA COM CAPACIDADE PARA 7.500 BTUS MARCA COSUL	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA C/CAP. PARA 7.500 BTUS MARCA:CONSUL	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	SER	4	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:LG	SER	4	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA 7.000 BTUS MARCA:PHILCO	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA 7.000 BTUS MARCA:PHILCO	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ADMIRAL	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 7.000 BTUS MARCA:ADMIRAL	SER	1	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00



(Handwritten signatures and initials)

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS, 714 AP. 101 ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250-000
 CONTATO: 88-99917-3009 88-99405-5130

EMAIL: daniloipu2000@hotmail.com








15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	SER	7	14	R\$ 70,00	R\$ 980,00
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA: LG	SER	7	14	R\$ 70,00	R\$ 980,00
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 09.000 BTUS MARCA:YORK	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 09.000 BTUS MARCA:YORK	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
23	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA.PHILCO	SER	10	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA.PHILCO	SER	10	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	SER	22	44	R\$ 70,00	R\$ 3.080,00
26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 9.000 BTUS MARCA:GREE	SER	22	44	R\$ 70,00	R\$ 3.080,00
27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO TIPO JANELA 10.000 BTUS NA MARCA CONSUL	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT-12.000 BTUS MARCA LG	SER	23	46	R\$ 70,00	R\$ 3.220,00
29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT 12.000 BTUS MARCA LG	SER	23	46	R\$ 70,00	R\$ 3.220,00
30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA:SAMSUNG	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS, 714 AP.101 CONTATO:88-99917-3009
 ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250- 88-99405-5130
 000

EMAIL:
 daniloipu2000@hotmail.com






31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT-12.000 BTUS 220V MARCA GREE	SER	4	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT 220V 12.000 BTUS MARCA GREE	SER	4	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
34	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: MIDEA	SER	4	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: MIDEA	SER	4	8	R\$ 70,00	R\$ 560,00
36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: CONSUL	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
37	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: CONSUL	SER	2	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	SER	3	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
39	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: ELGIN	SER	3	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: PHILCO	SER	9	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
41	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 12.000 BTUS MARCA: PHILCO	SER	9	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 12.000 BTUS -COMFEE HIWALL	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
43	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS COMFEE HIWALL	SER	1	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 16.000 BTUS MARCA: LG	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 16.000 BTUS MARCA: LG	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00



[Handwritten signatures and initials]

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS, 714 AP. 101 CONTATO: 88-99917-3009
 ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250- 88-99405-5130
 000

EMAIL:
 daniloipu2000@hotmail.com






46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA LG.	SER	22	44	R\$ 80,00	R\$ 3.520,00
47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT 18000 BTUS MARCA LG.	SER	22	44	R\$ 80,00	R\$ 3.520,00
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	SER	9	18	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00
49	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: AGRATTO	SER	9	18	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00
50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	SER	4	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
51	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: ELGIN	SER	4	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
52	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	SER	2	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
53	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 18.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	SER	2	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
54	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: MIDEA	SER	3	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
55	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: MIDEA	SER	3	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
56	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: PHILCO	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
57	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS MARCA: PHILCO	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
58	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, 17.000 BTUS 220V MARCA: LG	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, 17.000 BTUS 220V MARCA: LG	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
60	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS, 714 AP. 101 CONTATO: 88-99917-3009
 ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250-000 88-99405-5130

EMAIL:
 daniloipu2000@hotmail.com







61	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT SYSTEM 22.000 BTUS 220V MARCA: SPRINGER MIDEA	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
62	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
63	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS MARCA:PHILCO	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
64	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
65	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA: SAMSUNG	SER	6	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	SER	26	52	R\$ 80,00	R\$ 4.160,00
67	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:LG	SER	26	52	R\$ 80,00	R\$ 4.160,00
68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
69	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 24.000 BTUS MARCA:ENGIN	SER	1	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
70	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:MIDEA	SER	2	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
71	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS MARCA:MIDEA	SER	2	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
72	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 27.000 BTUS MARCA:LG	SER	4	8	R\$ 90,00	R\$ 720,00
73	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, HIGH WALL 27.000 BTUS MARCA:LG	SER	4	8	R\$ 90,00	R\$ 720,00
74	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTUS MARCA MIDEA.	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
75	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT 30.000 BTUS MARCA MIDEA.	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS,714 AP.101 CONTATO:88-99917-3009
ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250- 88-99405-5130
000

EMAIL:
daniloipu2000@hotmail.com





76	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:KOMEKO	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
77	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:KOMEKO	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
78	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA: ELETROLUX	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
79	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA: ELETROLUX	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
80	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
81	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 30.000 BTUS MARCA:ELGIN	SER	1	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA: R\$ 61.140,00(sessenta e um mil cento e quarenta reais)

1. Valor Global da Proposta: R\$ 61.140,00(sessenta e um mil cento e quarenta reais)
2. Prazo: 31 de dezembro de 2019
3. Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.
4. O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos inclusive a margem de lucro.
5. O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todos as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referencia deste edital.

IPU – CE, 08 DE MAIO DE 2019

Francisco Danilo Timbó Ferreira
 Francisco Danilo Timbó Ferreira
 CPF: 620.167.253-20
 Proprietário

19.599.914/0001-49
 Francisco Danilo Timbó Ferreira-ME
 D & T. Refrigeração e Serviços Gerais
 Rua São Domingos, 714 Apt 10,
 Alto dos 14 CEP 62.250-000
 IPU

[Handwritten signatures]

FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA – ME CNPJ: 19.599.914/0001-49

RUA SÃO DOMINGOS,714 AP.101 CONTATO:88-99917-3009
 ALTO DOS 14 IPU-CE CEP: 62.250-000 88-99405-5130

EMAIL:
 daniloipu2000@hotmail.com

